

発根確認管

施工6ヶ月後と1年後石板下の土壌改良部発根状況を確認しました。

全く根がなかった所ですが、いずれのピットも深部（60cm から 1m）まで発根が確認されました

ピット1



2022年9月26日調査日



2023年3月14日調査日

ピット2



2022年9月26日調査日



2023年3月14日調査日

ピット3



2022年9月26日調査日



2023年3月14日調査日